





チップカードについて

チップの先端は、使用すると摩耗します。

また、長時間の使用や必要以上のパワー、圧をかけると消耗や破損の原因となります。

チップの先端が短くなると作業効率が低下しますので、
チップカードをご活用いただき、チップの交換目安をご確認ください。



摩耗度の目安となる目盛りに誤差が生じるため、本ページを印刷してのご使用はお控えください。

※アクセサリガイド ver2.5.1 より、チップカードが同梱されておりません。
チップカードにつきましては、白水貿易株式会社へお問合せください